


Bogotá, mayo de 2026

Señor  
**PETICIONARIO ANONIMO**  
Ciudad



 Radicado N° **S-2026-164965**  
Fecha: 06-05-2026 - 09:27  
Folios: 4 Anexos: SI INCLUIDOS EN EL  
Radicador: ANDRES IVANNO GALEANO TORO - 4300  
Destino: ANONIMO SDQS 2736992026

Consulte el estado de su trámite en [www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)  
opción CONSULTA TRÁMITE: **JBXRZ**  
con el código de verificación:

**Asunto:** RESPUESTA SDQS 2736992026, *CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA COLEGIO HUNZA (IED), SEDE A, LA AGUADITA, LOCALIDAD DE SUBA.*

Reciba un cordial saludo.

En atención a la petición recibida a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "*Bogotá Te Escucha*", relacionada con las condiciones de infraestructura del Colegio Hunza (IED) sede A, La Aguadita, de la Localidad de Suba, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE), en el marco de las funciones establecidas en el artículo 32 del Decreto 650 de 2025 y dentro de sus competencias, se permite informar que:

Una vez valorada la situación reportada, a través del presente comunicado se efectuará traslado a la Institución Educativa con el fin de que en el marco de la administración de los recursos del Fondo de Servicios Educativos (FSE), se adelante de manera prioritaria la atención de la fallas en el sistema eléctrico del Salón No. 7 conforme a lo descrito en la Resolución No. 2767 de 2019 "*Por la cual se deroga la Resolución No 2280 del 26 de junio de 2008 y se adopta el manual de uso, mantenimiento y conservación de las instituciones educativas distritales (edición 2019), relacionado con las obras y trabajos de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo y se fijan responsabilidades para su cumplimiento.*" en el particular de los mantenimientos preventivos y predictivos a cargo de la I.E.D.

Ahora bien, en cuanto a la reposición de elementos como vidrios, se informa que este tipo de eventos es cubierto bajo la póliza de Todo Riesgo Daño Material (TRDM), toda vez que los daños evidenciados, se configuran como un daño súbito e imprevisto indemnizable, por lo cual se buscará la reposición a través de la Dirección de Dotaciones Escolares (DDE) una vez la Institución Educativa realice el respectivo reporte del siniestro conforme al procedimiento establecido al interior de la Entidad.

Frente a las filtraciones y goteras reportadas en el Salón No. 8 y biblioteca, se informa que estas fueron atendidas por parte del colegio. Como soporte de lo anterior, se encuentra el informe entregado por la empresa JYM Constructores que evidencia las reparaciones *realizadas* ([Ver Anexo No. 1](#)).

Finalmente, desde la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE) se realizará seguimiento a las acciones correspondiente, con el fin de verificar la atención oportuna de las situaciones reportadas y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas.



SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN**

Agradecemos la información suministrada, la cual contribuye al mejoramiento continuo de las condiciones de la infraestructura educativa.

Cordialmente,



**ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO**

Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Anexo 1. Informe presentado por JYM Constructores

CC. Rector William Alfonso Fuentes Manrique – Colegio Hunza IED - [cedlaaquadita11@educacionbogota.gov.co](mailto:cedlaaquadita11@educacionbogota.gov.co) – Calle 128B N° 87D-05 Barrio Hunza.

**Revisión Jurídica:**

*Ing. Carolina Machado Valdés, DCCEE Cm*








**Revisión Técnica:**






*Ing. Leonardo Contador, Líder Territorio Norte.*

**Proyectó:**

*Arq. Paula Carolina Orozco Ospina. Gestora Territorial Localidad de Suba*

BOGOTÁ D.C., 13 Abril 2026  
 INFORME DE GESTIÓN  
 COLEGIO HUNZA SEDE A

Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
1	Retirar tablón averiado sede A partes requeridas y retiro de escombros	M2	18		
2	Impermeabilizar y fundir piso en mortero	M2	30		
3	Suministro e instalación de gravilla número 2	M2	18		
4	Retirar boquilla de tablón	M2	25		
5	Aplicar sikaflex	M2	45		
6	Aplicación de bronco	M2	45		
7	Lavar y sellar granito	M2	20		

8	Retirar rejillas	Un	3	
9	Adecuar balantes de terraza	Un	1	
10	Fundir placa portería	M2	20	
11	Suministro de rejilla para placa	Un	6	
12	Impermeabilizar portería	M2	20	

JYM

CONSTRUCTORES

Entrega

Recibe



Representante Legal  
 JOSÉ GIL MENESES  
 Cel 3112532259  
 NIT 79852267-2