

Bogotá 24 de febrero 2026

Señor
JUAN CAMILO
Ciudadano
Teléfono: 3000000000
Dirección: KR 84 F #84 SUR
Correo electrónico: hlisd@outlook.com
Ciudad



Radicado N° **S-2026-106536**

Fecha: 20-03-2026 - 09:58

Folios: 5 Anexos: NO

Radicador: ANDRES IVANNO GALEANO TORO

- 4300

Destino: JUAN CAMILO

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co

opción CONSULTA TRÁMITE
con el código de verificación:

9HHKO

Asunto Respuesta radicado E-2026-20755 cuyo asunto es “*Peligro y hacinamiento en colegio*”

Cordial saludo señora Londoño

En atención al radicado No. E-2026-20755, mediante el cual manifiesta presuntas situaciones de riesgo y hacinamiento en la Institución Educativa Fabio Lozano Simonelli, relacionadas con la ejecución de obras de mantenimiento:

“Los estudiantes del colegio Fabio Lozano Simonelli están siendo puestos en peligro por las obras que se están haciendo en el colegio. Los obreros trabajan encima de los muchachos. Cortan las canchas y levantan polvo con los niños haciendo educación física en el patio y a veces meten muchísimos niños dentro de un salón donde no hay espacio suficiente. Cierran los baños porque solo tienen una batería de baños y no dejan que los niños vayan porque no hay baños suficientes. No hay salones para todos y a veces mandan a los niños al patio, aunque están los obreros y los niños corren peligro. La secretaria de educación no debería autorizar obras con los niños presentes porque los ponen en peligro y el rector ese que tienen no es capaz de organizar las cosas bien yo creo que hasta a esos pobres profesores les puedo caer un ladrillo o enfermarse con ese polvo la secretaria de educación es muy irresponsable”

Esta Secretaría se permite dar respuesta en los siguientes términos:

1. Intervención en aulas – tercer piso

Efectivamente, durante las últimas semanas se adelantaron actividades de mantenimiento correctivo en dos (2) aulas ubicadas en el tercer nivel de la institución, consistentes en pintura general y cambio de enchape de piso. Dichas intervenciones hacen parte del plan de mantenimiento correctivo de la infraestructura educativa, cuyo propósito es garantizar condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, funcionalidad y mejoramiento de los ambientes escolares para la comunidad educativa.

Es importante precisar que estas actividades fueron programadas y ejecutadas bajo medidas de manejo orientadas a mitigar afectaciones en el desarrollo académico. Las aulas intervenidas fueron entregadas formalmente a la institución educativa el día 2 de febrero del presente año, encontrándose actualmente habilitadas para su uso normal, lo cual se evidencia en el registro fotográfico que se adjunta al presente oficio.

Durante el periodo de ejecución de obra, la institución implementó un plan de contingencia de aprovechamiento de espacios, mediante la reubicación transitoria de los grupos pedagógicos. Estas medidas de mitigación de impacto se mantuvieron vigentes de manera estrictamente temporal, garantizando la seguridad de la comunidad educativa hasta la entrega física de las áreas intervenidas


FOTO LOCALIZACION 1



FOTO 2 PROBLEMÁTICA



Estado de cancha y enchape antes de la intervención

 ARQUITECTURA e INGENIERIA de CONSULTA S.A.S	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO NIT: 901.977.271-0 Dirección: Calle 98 No. 70-91 Correo: serinco.educativo@gmail.com	 S.A.S NIT: 900.208.420-6
		
Fotografía No.1: Aula A 31 – Pintura e instalación de enchape para piso		Fotografía No.2: Aula A 31 – Pintura e instalación de enchape para piso



Recibo de las actividades en las aulas

2. Adecuación de baterías sanitarias

En relación con la manifestación sobre insuficiencia de baños, se informa que actualmente se adelantan adecuaciones en la batería sanitaria del tercer piso. Estas intervenciones buscan precisamente mejorar las condiciones de uso, funcionamiento y salubridad de los servicios sanitarios.

Si bien este tipo de obras puede generar incomodidades temporales en la dinámica institucional, las mismas obedecen a la necesidad de garantizar instalaciones en mejores condiciones para los estudiantes. Durante la ejecución, la institución ha dispuesto la utilización de otras baterías sanitarias habilitadas, conforme a su capacidad instalada.

Particularmente, se encuentran habilitadas las baterías sanitarias del primer piso para garantizar el uso continuo por parte de los estudiantes, mientras se desarrollan las adecuaciones en el tercer nivel.




Estado actual de las intervenciones

3. Intervenciones en cancha y manejo de obra

En relación con las intervenciones en la zona deportiva, se precisa que el alcance técnico se limita a la adecuación de cárcamos y sistemas de drenaje, componentes críticos para la gestión de escorrentías y la estabilidad de la infraestructura.

Con el fin de mitigar el impacto en las áreas de recreación, se coordinó con el Rector una sectorización estratégica del frente de obra. En lugar de inhabilitar la infraestructura deportiva de manera total, se procedió a la instalación de un cerramiento técnico perimetral en el área puntual de trabajo, garantizando el aislamiento físico y el cumplimiento de los protocolos de seguridad escolar.

Así mismo, para asegurar la continuidad del componente pedagógico, las sesiones de educación física han sido trasladadas a la cancha de bachillerato, la cual opera con total normalidad. Se destaca que el cronograma de ejecución prioriza las actividades ruidosas o de mayor impacto en horarios de baja afluencia estudiantil.



Estado actual de las intervenciones

Es importante precisar que, previo al inicio de cualquier intervención y una vez aprobadas técnicamente las actividades de mantenimiento, se coordina con la rectoría de la institución educativa la elaboración e implementación de un plan de contingencia institucional, orientado a garantizar la continuidad del servicio educativo sin interrupciones. Dicho plan contempla medidas de reorganización temporal de espacios, ajustes logísticos, habilitación de áreas alternas y definición de rutas seguras de circulación. En el caso particular de la Institución Educativa Fabio Lozano Simonelli, las clases no han sido interrumpidas y las medidas adoptadas han permitido el desarrollo normal de las jornadas académicas. Las

obras se ejecutan bajo un esquema de trabajo articulado, concertado y coordinado entre la Secretaría de Educación, el contratista y la institución educativa, priorizando en todo momento la seguridad, organización logística y bienestar de la comunidad escolar.

La Secretaría de Educación comprende que los procesos de mantenimiento pueden generar percepciones de incomodidad o alteración en la dinámica escolar; sin embargo, es importante señalar que estas intervenciones son necesarias e inherentes a la misionalidad institucional de conservar y mejorar permanentemente la infraestructura educativa.

Los mantenimientos preventivos y correctivos deben ejecutarse, en muchos casos, de manera paralela a la prestación del servicio educativo. No obstante, en todos los casos se prioriza la protección de la integridad, salud y seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Las actividades actualmente en ejecución tienen prevista su finalización para la última semana del mes de abril del presente año, momento en el cual la institución contará con espacios mejorados y en condiciones óptimas de funcionamiento.

Agradecemos su interés por el bienestar de la comunidad educativa y reiteramos que esta Secretaría de Educación Distrital continuará realizando seguimiento a las intervenciones, con el fin de garantizar que se desarrollen bajo los parámetros técnicos y de seguridad correspondientes.

Cordialmente,



Andrés Ivannó Galvano Toro

Director Contracciones y Conservación de Establecimientos Educativos - SED

Elaboró: Arq. Briyith Gisela Reyes Quintero, Contratista DCCEE-SED 

Aprobación: Ing. Carolina machado, Contratista DCCEE-SED 
Revisó: Arq. Luisa León – Contratista DCCEE-SED 